


Accessori



011.02


Elemento fotosensibile (fornita con il relè crepuscolare)	011.02
<ul style="list-style-type: none"> - Temperatura ambiente: -40...+70 °C - Senza Cadmio - Non polarizzato - Doppio isolamento verso l'alimentazione del crepuscolare - Non compatibile con i vecchi crepuscolari tipo 11.01 e 11.71 (con cui deve essere usato il fotosensore tipo 011.00) 	



011.03


Elemento fotosensibile da incasso (grado di protezione: IP66/67)	011.03
<ul style="list-style-type: none"> - Temperatura ambiente: -40...+70 °C - Senza Cadmio - Non polarizzato - Doppio isolamento verso l'alimentazione del crepuscolare - Non compatibile con i vecchi crepuscolari tipo 11.01 e 11.71 - Fornito con il crepuscolare (codice di confezionamento POA) 	

Cavo di uscita	
Materiale	PVC, antifiamma
Sezione	mm ² 0.5
Lunghezza del cavo	mm 500
Diametro	mm 5.0
Tensione nominale	V 300/500
Tensione nominale d'isolamento	kV 2.5
Temperatura massima	°C +90




011.01

Supporto per fissaggio a pannello (fornita con il relè crepuscolare), larghezza 35 mm	011.01
--	--------



011.19

Connettore a 2 poli (per il tipo 11.91 e il Modulo di potenza 19.91)	011.19
---	--------



Per la connessione diretta dell'uscita ausiliaria del 11.91 (Y1-Y2) ai terminali di alimentazione del 19.91 (A1-A2)



060.72

Cartella tessere per tipi 11.31, 11.41, 11.42, 19.91, plastica, 72 tessere, 6x12 mm	060.72
--	--------



019.01

Tessera d'identificazione per tipi 11.41 e 11.42, plastica, 1 tessera, 17x25.5 mm	019.01
--	--------